



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST

Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

UFFICIO TECNICO

COMUNICAZIONE INTERNA N. 28/2013

www.motorizzazione torino.it – Area Personale

Torino, 06.12.2013

Oggetto: Lavorazioni di ripristino tombini smottamento terreno e riparazione griglia cancello carraio ingresso revisioni.

Avviso a dipendenti ed utenza di variazione della circolazione interna al compendio.

Si comunica al personale ed all'utenza che in data 09.12.2013 inizieranno i lavori in oggetto. La ditta incaricata ai lavori è l'impresa Mattioda S.r.l.

La prima fase comporterà la riparazione dei fossi dei tombini ed il ripristino dei telai degli stessi. Questo comporterà intralcio localizzato e separato da opportune segnalazioni intorno al tombino. Per non intralciare gli esami sulla pista moto parallela al Capannone del Centro Operativo e per garantirne la sicurezza, verrà posta la piastra di metallo a copertura dello scavo.

La seconda fase prevederà la riparazione dello smottamento terreno, del tombino e della griglia del cancello carraio ingresso revisioni.

Nella mappa allegata sono indicate in rosso le aree di lavorazione

Per agevolare le opere e non contrastare le attività lavorative, garantendone comunque la sicurezza, si riterrà necessario:

- la chiusura dell'accesso a dipendenti ed utenza del Cancellone carraio Ingresso revisioni;
- il ripristino di doppio senso entrata/uscita del Cancellone carraio Uscita revisioni;
- il divieto di sosta a dipendenti ed utenza della striscia parcheggio attigua al lato sud-ovest del capannone Centro Operativo;
- il ripristino del senso di marcia creando il flusso evidenziato in blu nella mappa allegata

Si invitano tutti a rispettare la segnaletica di divieto e di obbligo del flusso che verrà posta dalla ditta incaricata ai lavori

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite dall'Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

f.to IL DIRETTORE
Dott. Ing. Ermanno MAGRI